Rilevamento dei valori di luminanza del contesto visivo e illuminamento della pavimentazione nella zona di accesso al portale della galleria

Norma di riferimento UNI 11095:2011

Data esecuzione della prova 14/06/2012

Dati generali della prova

Galleria:	Bracciale via Francia	*Prog. misurazione (Km):*	62+927
Portale/i:	lato Savona	*H. di misura da p.c:*	1.5 m
Direzione tunnel:	Est-Ovest	*Condizioni meteo:*	Sereno
Progressiva portale (Km):	63+037	*Orario rilievi:*	11:00



Galleria Bracciale via Francia - portale lato Savona

ID Misura	ELEMENTO RILEVATO	LUMINANZA (cd/m^2)	NOTE
1	Edificio (portale)	4062	Portale via Francia
2	Edificio(muro)	4118	
3	Edificio(muro)	922	
4	Vegetazione	1521	
5	Bosco	1421	
6	Cielo	7194	
7	Edificio	3505	Cabina elettrica
8	Pavimentazione	3200	